



LEGENDA

- 1 Piastra di fondo
- 2 Albero
- 3 Dado blocca pastiglia
- 4 Disco guida
- 5 Disco protezione superiore membrana
- 6 Portapastiglia
- 7 Sede
- 8 Guida albero superiore
- 9 Molla
- 10 Dado blocca membrana
- 11 Distanziale intermedio
- 12 Supporto membrana bilanciamento
- 13 Manicotto guida stelo
- 14 Guida albero
- 15 Disco protezione superiore membrana bilanciamento
- 16 Distanziale
- 17 Dado blocca membrana
- 18 Ghiera regolazione ammortizzatore
- 19 Cassa
- 20 Disco porta molla
- 21 Supporto membrana
- 22 Ghiera regolazione
- 23 Tappo
- 24 Coperchio
- 48 Anello seeger
- 57 Molla
- 58 Dado
- 59 Tirante
- 60 Vite esagono incassato
- 61 Dado
- 62 Bullone
- 63 Molla
- 65 Canotto
- 66 Corpo
- 67 Bussola di guida IDWR
- 68 Anello seeger
- 69 Anello seeger
- 70 Bussola di guida IDWR
- 71 Bussola di guida IDWR
- 72 Anello seeger
- 73 Vite esagono incassato

RICAMBI

- 1 Anello o-ring
- 2 Anello o-ring
- 3 Anello o-ring
- 4 Pastiglia
- 5 Anello o-ring
- 6 Anello o-ring
- 7 Anello o-ring
- 8 Anello o-ring
- 9 Anello o-ring
- 10 Membrana
- 11 Membrana
- 12 Anello o-ring
- 13 Pastiglia
- 14 Anello o-ring
- 15 Anello o-ring
- 16 Anello o-ring

<p><b>COPRIM</b>          ALTAVILLA -VI-          0444-349091 fax 349084</p>	<p>Particolare:</p> <p style="text-align: center;"><b>COMPLESSIVO ALFA 100 MP</b></p>	<p>barra 3 mt. = pz.</p> <p>peso lordo = gr.</p> <p>tempo lavorazione =</p> <p>produzione / h = pz.</p> <p>costo materiale €</p> <p>costo produzione €</p> <p>costo unitario €</p>
scala: NO	Disegno n° .....-.....-.....	Rev. 0
data: 17.12.2014	Quote senza indicazione di tolleranza EN 22768 - m	
disegn.: A.Z.	Materiale:	
visto:	Trattamento:	
Sostituisce dis. n° del		