



LEGENDA

- ① Piastra di fondo
- ② Albero
- ③ Dado blocca pastiglia
- ④ Disco guida
- ⑤a Disco Ø375 protezione superiore membrana
- ⑤b Disco Ø140 protezione superiore membrana
- ⑥ Portapastiglia
- ⑦ Sede
- ⑧ Guida albero superiore
- ⑨ Molla
- ⑩ Dado blocca membrana
- ⑪ Distanziale intermedio
- ⑫ Supporto membrana bilanciamento
- ⑬ Manicotto guida stelo
- ⑭ Guida albero
- ⑮ Disco protezione superiore membrana bilanciamento
- ⑯ Distanziale
- ⑰ Dado blocca membrana
- ⑱ Ghiera regolazione ammortizzatore
- ⑲ Cassa
- ⑳ Disco porta molla
- ㉑ Supporto membrana
- ㉒ Ghiera regolazione
- ㉓ Tappo
- ㉔ Coperchio
- ㉘ Anello seeger
- ㉙ Molla
- ㉚ Dado
- ㉛ Tirante
- ㉜ Vite esagono incassato
- ㉝ Dado
- ㉞ Bullone
- ㉟ Molla
- ㊱ Canotto
- ㊲ Corpo
- ㊳ Bussola di guida IDWR
- ㊴ Anello seeger
- ㊵ Anello seeger
- ㊶ Bussola di guida IDWR
- ㊷ Bussola di guida IDWR
- ㊸ Anello seeger
- ㊹ Vite esagono incassato

RICAMBI

- ▲ ① Anello o-ring
- ▲ ② Anello o-ring
- ▲ ③ Anello o-ring
- ▲ ④ Pastiglia
- ▲ ⑤ Anello o-ring
- ▲ ⑥ Anello o-ring
- ▲ ⑦ Anello o-ring
- ▲ ⑧ Anello o-ring
- ▲ ⑨ Anello o-ring
- ▲ ⑩ Membrana
- ▲ ⑪ Membrana
- ▲ ⑫ Anello o-ring
- ▲ ⑬ Pastiglia
- ▲ ⑭ Anello o-ring
- ▲ ⑮ Anello o-ring
- ▲ ⑯ Anello o-ring

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>COPRIM</b><br/>         ALTAVILLA -VI-<br/>         0444-349091 fax 349084</p> | <p>Particolare:<br/> <b>COMPLESSIVO<br/>         ALFA 60 AP</b></p> | <p>peso lordo = gr.</p> <p>tempo lavorazione =</p> <p>produzione / h = pz.</p> <p>costo materiale €</p> <p>costo produzione €</p> <p>costo unitario €</p> |
| scala: NO  | Disegno n° .....-.....-.....  | Rev. 0  |
| data: 19.05.2014   | Quote senza indicazione di tolleranza EN 22768 - m                  |   |
| disegn.:   | Materiale:  |   |
| visto:   | Trattamento:  |   |
| Sostituisce dis. n° del  |   |   |