

LPX-газовый сепаратор Руководство по эксплуатации



Прочтите перед началом использованием продукта

Shanghai Yinuo Instrument Co., Ltd.

Address: No. 7508 Jiasong Road, Shanghai, China Post Code: 201804

Tel: +86-21-5959 8313 Fax: +86-21-5959 7508 E-mail: flowmeter002@hotmail.com

1. Общие данные

LPX-газовый сепаратор (далее LPX) является вспомогательным устройством расходомера. Данный газовый сепаратор может быть применен с разными видами расходомеров. Необходимо учитывать, что если во время измерения в трубе возникает воздух, то нельзя гарантировать точность данных измерения. Газовые пузыри часто возникают в трубе поставки, особенно в момент начала отгрузки или конца измерение жидкости на базах хранения, но если установить LPX газовый сепаратор на трубопроводе перед расходомером, это позволит отделить и удалить пузыри и провести точное измерение жидкости.

2. Принцип работы

LPX использует плавающую силу газовых пузырей в жидкости, которая измеряется. При подаче жидкости в LPX из входного отверстия, содержащего газовые пузыри поток помчится против направляющей трубы, установленной в корпусе сепаратора и проделает ток вихря. Эффект вышеупомянутого вихря собирает текущие, маленькие газовые пузыри в большие. Пузыри, которые отделились от жидкости, будут идти вверх и затем течь из вершины LPX.

- 1. Ручной кран
- 2. Авто удаление газа
- 3. Верхняя крышка
- 4. Направляющая труба
- 5. Корпус
- 6. Дренажный кран





Рис. 1

3. Руководство по эксплуатации \


- для легкости установки, технического осмотра и очистки газовые сепараторы LPX разработаны по типу быстрого сброса.
- верхняя крышка это структура скобы для установки ручного клапана, газового авто сепаратора и сжатия болта. Обруч используется для соединения верхней крышки и корпуса LPX. Разожмите сжимающий болт для открытия обруча и извлечения сепаратора газа для легкости установки, технического осмотра и очистки.
- LPX должен быть установлен в трубопроводе до фильтра и расходомера по течению согласно направлению стрелки. Прежде чем установить LPX, пожалуйста, убедитесь, что все части LPX в хорошем состоянии, отсутствуют загрязнения, и затем вычистите газ из системы трубы и LPX..
- Для охраны окружающей среды необходимо соединить надлежащую вытяжную трубу или нефтяной канал выхода в нисходящем направлении с механизмом газового авто удаления и клапаном ручного газового удаления для сбора газа и дренажа. Запрещается производить сброс газа из LPX в закрытом помещении. Согласно особому требованию, отверстие дренажа может также быть подключено к трубопроводу пара или горячей воды. В перерывах работы перед каждым следующим использованием LPX необходимо отогреть нефтепродукт паром или горячей водой так, чтобы сепаратор мог работать хорошо.

Как показано на рис. 3, для оптимизации использования LPX, необходимо установить один клапан противовеса или установить одну поднимающую трубу после выхода расходомера, чтобы произвести противодавление $0.015 MPa \sim 0.03$ мПа. Поднимающая высота вычислена следующим образом: $H=2.2m \times (\phi \div \rho i)$

Примечания: Н — поднимающая высота трубы (m) ; р — плотности воды (1 g/cm3) рі — плотность измеряемой среды (g/cm3)1



Picture2



- соединение LPX это фланцевое соединение и все виды фланцев могут быть изготовлены на заказ.
- LPX может быть произведен в вертикальном или горизонтальном исполнении (как показано на Рисунке 2).).

Первый запуск

- а. Во-первых, откройте ручной клапан газового сепаратора (1) и закройте выпускной клапан газового авто сепаратора
- а. (2) и закройте выпускной дренажный клапан (6).
- с. Откройте входной клапан LPX так, чтобы у газа было достаточно времени для выхода, так, чтобы целой системе измерения потока не возникло препятствий и измерение будет более точным. Когда из ручного клапана газового сепаратора вытекает жидкость, закройте ручной клапан и откройте вовлечена в использование.

• Нормальное функционирование

- а. Когда система измерения потока остановится, пожалуйста, освободите всю жидкость из корпуса LPX и расплавьте остатки масла и грязь в LPX горячей водой или паром. Откройте выпускной клапан и освободите от остатков грязи.
- b. LPX нельзя разбирать или ремонтировать или наносить по нему удары , когда он испытывает давление.

• Срочное вмешательство

- а. Когда LPX будет находится под сверхдавлением, пожалуйста, откройте ручной клапан, чтобы выпустить давление.
- b. Когда механизм газового сепаратора работает неправильно, пожалуйста, закройте выпускной клапан и одновременно откройте ручной клапан для освобождения газа. Пожалуйста, перенастройте и восстановите LPX после того, как система измерения потока остановится.

4.Основные технические данные

а. номинальный диаметр: DN50 \sim DN800


b. номинальное давление: 1.6~6.3MPa

с. потеря давления: ≤0.03МРа

d. температура жидкости: 0°С \sim +150°С

е. диапазон вязкости: $0.4 \sim 3000 \text{mPa} \cdot \text{s}$

f. размеры выхода: (см таблицу)



Picture 4

| Номинальный диаметр | Номинальное давление | фланец | | | | Размерн установ | | | длина Length | высота Height | | Внутренн ий диаметр | |
|------------------------|-------------------------|--------|----------------|----|------|--------------------|----|-----|-----------------|------------------|------|---------------------------|------|
| (мм) | (MPa) | болт | гайка | | болт | болт Болт | | L | A | Н | D2 | вес (kg) | |
| | | Dı | n ₂ | φd | M | D | nı | M | | | | | |
| 40 | 1.6, 2.5 | 110 | 4 | 18 | M16 | 310 | 3 | M16 | 320 | 237 | 910 | 159 | 40 |
| | 4.0 | 110 | 4 | 18 | M16 | 310 | 3 | M16 | | | | | 45 |
| | 6.3 | 125 | 4 | 23 | M16 | 310 | 3 | M16 | | | | | 55 |
| 50 | 1.6 | 125 | 4 | 18 | M16 | 310 | 3 | M16 | 320 | 237 | 910 | 159 | 40 |
| | 2.5, 4.0 | 125 | 4 | 18 | M16 | 310 | 3 | M16 | | | | | 45 |
| | 6.3 | 125 | 4 | 23 | M20 | 310 | 3 | M16 | | | | | 55 |
| | 1.6 | 160 | 8 | 18 | M16 | 335 | 3 | M16 | - | 260 | 1257 | 219 | 65 |
| 80 | 2.5, 4.0 | 160 | 8 | 18 | M16 | 335 | 3 | M16 | | | | | 70 |
| | 6.3 | 170 | 8 | 23 | M20 | 335 | 3 | M16 | | | | | 75 |
| 100 | 1.6 | 180 | 8 | 18 | M16 | 335 | 3 | M18 | 520 | 315 | 1450 | 325 | 120 |
| | 2.5, 4.0 | 190 | 8 | 23 | M20 | 335 | 3 | M18 | | | | | 125 |
| | 6.3 | 200 | 8 | 25 | M22 | 385 | 3 | M18 | | | | | 140 |
| 150 | 1.6 | 240 | 8 | 23 | M20 | 520 | 3 | M20 | 720 | 500 | 1700 | 325 | 180 |
| | 2.5, 4.0 | 250 | 8 | 25 | M22 | 520 | 3 | M20 | | | | | 188 |
| | 6.3 | 280 | 8 | 34 | M30 | 520 | 3 | M20 | | | | | 205 |
| 200 | 1.6 | 295 | 12 | 23 | M20 | 634 | 3 | M20 | 800 | 538 | 1710 | 426 | 480 |
| | 2.5 | 310 | 12 | 25 | M22 | 634 | 3 | M20 | | | | | 490 |
| | 4.0 | 320 | 12 | 30 | M27 | 634 | 3 | M20 | | | | | 505 |
| | 6.3 | 345 | 12 | 34 | M30 | 634 | 3 | M20 | | | | | 530 |
| 250 | 1.6 | 355 | 12 | 25 | M22 | 658 | 3 | M20 | 1 | 580 | 1720 | 478 | 1300 |
| | 2.5 | 370 | 12 | 30 | M27 | 658 | 3 | M20 | | | | | 1330 |
| | 4.0 | 385 | 12 | 34 | M30 | 658 | 3 | M20 | | | | | 1375 |

| 300 | 1.6 | 410 | 12 | 25 | M22 | 670 | 3 | M22 | 1070 | 1050 | 2300 | 524 | 1750 |
|-----|-----|-----|----|----|-----|------|---|-----|------|------|------|------|------|
| | 2.5 | 430 | 16 | 30 | M27 | 670 | 3 | M30 | | | | | 1800 |
| | 4.0 | 450 | 16 | 34 | M30 | 670 | 3 | M30 | | | | | 1880 |
| 350 | 1.6 | 470 | 16 | 25 | M22 | 750 | 3 | M30 | 1300 | 1070 | 2800 | 628 | 2000 |
| | 2.5 | 490 | 16 | 34 | M30 | 750 | 3 | M30 | | | | | 2150 |
| | 4.0 | 510 | 16 | 34 | M30 | 750 | 3 | M30 | | | | | 2450 |
| 400 | 1.6 | 525 | 16 | 30 | M27 | 800 | 3 | M30 | 1600 | 1100 | 3000 | 732 | 2480 |
| | 2.5 | 550 | 16 | 34 | M30 | 800 | 3 | M30 | 1600 | | | | 2580 |
| 500 | 1.6 | 650 | 20 | 34 | M30 | 950 | 3 | M30 | 2000 | 1150 | 3300 | 932 | 2600 |
| | 2.5 | 660 | 20 | 41 | M36 | 950 | 3 | M30 | 2000 | | | | 2720 |
| 600 | 1.6 | 770 | 20 | 41 | M36 | 1100 | 3 | M30 | 2200 | 1150 | 3300 | 1200 | 2800 |
| | 2.5 | 770 | 20 | 41 | M36 | 1100 | 3 | M30 | 2200 | | | | 2950 |
| 700 | 1.6 | 840 | 24 | 41 | M36 | 1350 | 3 | M30 | 2500 | 1150 | 3300 | | 3000 |
| | 2.5 | 875 | 24 | 48 | M42 | 1350 | 3 | M30 | 2500 | | | | 3200 |
| 800 | 1.6 | 950 | 24 | 41 | M42 | 1500 | 4 | M36 | 2700 | 1250 | 3300 | | 3300 |
| | 2.5 | 990 | 24 | 48 | M42 | 1500 | 4 | M36 | 2700 | | | | 3500 |